


Profile Multiple **AFH**

Wiele profili stempli i matryc ma wspólną wysokość, dzięki czemu konfiguracja prasy krawędziowej jest szybka, a gięcie etapowe łatwe.



Ten przykład pokazuje 3 różne profile w jednej konfiguracji łoża maszyny